

Gemeinde Broderstorf

Informationsvorlage

IV/LBE/038/2023

öffentlich



Besprechung Spielplätze in der Gemeinde Broderstorf

<i>Organisationseinheit:</i> Leitung BEL <i>Bearbeitung:</i> Virginie Möller	<i>Datum</i> 24.04.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport Broderstorf (Information)	10.05.2023	Ö

Sachverhalt

Herr Venzke hat sich an die Bürgermeisterin sowie an das Bauamt gewandt und angefragt, ob die Gemeinde den Spielplatz in Neuendorf ausbauen/erweitern möchte. In der Anlage befinden sich die E-Mail samt Anlagen von Herrn Venzke. Die Befestigung der Basketballfläche könnte wie auf dem Spielplatz in Sagerheide erfolgen. Die geschätzten Kosten für Pflasterarbeiten für eine Fläche von ca. 5,00 m x 7,00 m belaufen sich auf ca. 4.700,00 EUR netto.

In der Anlage befinden sich weiterhin die Prüfberichte aller Spielplätze in Broderstorf und eine Auflistung der Spielplatzausstattung. Der Sozialausschuss möchte sich beraten, ob und wo sinnvolle Ergänzungen vorgenommen werden sollen.

Die getroffenen Ergänzungen werden für den nächsten Sozialausschuss (14.06.2023) in einer Beschlussvorlage vorbereitet. Die Beschlussvorlage wird die empfehlenden Maßnahmen sowie eine grobe Kostenschätzung beinhalten.

Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:

keine

Finanzielle Auswirkungen

Im HH 2023 wurden 50.000,00 EUR für Spielgeräte eingeplant.

Anlage/n

- 1 E-Mail Hr. Venzke + Anlagen (öffentlich)
- 2 2023-04-24 Prüfberichte Spielplätze Broderstorf 2022 (öffentlich)
- 3 2023-04-24 Übersicht Spielplatzausstattung (öffentlich)

Von: Rico Venzke <Rico.Venzke@benthack.de>

Gesendet: Mittwoch, 12. April 2023 11:59

An: 'Monika Elgeti' <elgeti.monika@t-online.de>

Cc: Virginie Moeller <Virginie.Moeller@amtcarbaek.de>; 'uschis.gasthof@t-online.de' <uschis.gasthof@t-online.de>

Betreff: Buergeranfrage R. Venzke aus 18184 Neuendorf

Hallo Frau Elgeti,

leider ist das Thema immer noch in Vergessenheit geraten bzw. weiß ich gar nicht mehr, wie viele E-Mails ich hierzu schon geschrieben habe.

Ich laufe der Gemeinde immer noch hinterher bezüglich einer Antwort zum Ausbau unseres Spielplatzes in Neuendorf.

Ich finde es einfach nur schade und traurig, dass sich gewählte Bürgervertreter der Gemeinde in keinster Weise um solche Anliegen kümmern.

Zumal geht es hier um unsere Kinder. Und davon haben wir in Neuendorf recht viele.

Seit 2020 versuche ich krampfhaft hier Antworten zu bekommen, schreibe freiwillig ein Konzept, trage mein Anliegen persönlich auf einer Gemeinderatsitzung vor, hole mir Preise von Lieferanten, bekomme eine Info von Ihnen, dass hier eine Sondersitzung stattfinden soll aber nix passiert.

In allen Dörfern werden die Spielplätze saniert und erweitert was total klasse ist aber bei uns passiert nix. Nicht das wir mit unserem Spielplatz nicht zufrieden sind aber mehr Abwechslung wie auf allen anderen Spielplätzen in der Gemeinde und mehr Möglichkeiten für Kinder wäre ein Traum. Stattdessen haben wir einen Basketballkorb auf dem Rasen stehen, welchen Sinn ich bis heute nicht verstanden habe. Leider ist das nur ein Punkt aus meiner Anfrage. Allein hierzu hatte ich mich bereit erklärt, dass komplette Material zu spenden aber nicht mal das, hat irgendjemanden dazu bewegt sich hierzu zu äußern. Ich weiß aus unserem letzten persönlichen Gespräch, dass sie das Thema nochmals an die Kollegen herantragen wollten aber wie schon geschrieben, bis heute kam nichts.

Bitte sehen Sie mir meine Unmut nach aber das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen.

P.S. Anbei ein aktuelles Foto vom Spielplatz in Sagerheide, hier ist ein toller Spielplatz entstanden und hier wurde endlich mal eine Fläche gepflastert, damit die Kinder vernünftig spielen können. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie so etwas umgesetzt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

i. V. Rico Venzke

stellv. Niederlassungsleiter/Team Holz

benthack
BAUSTOFFE
Henri Benthack GmbH & Co. KG

Langer Steinschlag 6a
23936 Grevesmühlen

Tel.: 03881 / 7814-66
Fax.: 03881 / 7814-32
Mobil: 0171 / 9749401
E-Mail: Rico.Venzke@benthack.de
www.benthack.de




Sitz: 22113 Hamburg, Amtsgericht Hamburg, HRA 40422,
Kompl.: Benthack Verwaltungsgesellschaft mbH, Amtsgericht Hamburg, HRB 24540,
Geschäftsführer: Carsten Mandrys

Der Inhalt dieser Mitteilung ist nur für den Adressaten bestimmt. Sie darf nicht an Dritte weitergegeben werden außer im bestimmungsgemäßen Geschäftsgang. Sie enthält eventuell Informationen, die einer Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemäße Empfänger sind, werden Sie hiermit darauf hingewiesen, dass jede Nutzung, Vervielfältigung oder Verbreitung dieser E-Mail, auch in Auszügen, streng untersagt ist. Bitte informieren Sie den Absender durch Rücksendung der E-Mail über die falsche Adressierung und löschen Sie dieses aus Ihrem System.

Von der Firma Henri Benthack GmbH & Co. KG versandte E-Mails enthalten weder ein verbindliches Vertragsangebot noch eine Erklärung zur Vertragsannahme, es sei denn, es ist ausdrücklich ein "elektronischer Geschäftsabschluss" beabsichtigt.

Broderstorf
Neuendorf




Ausbau Kinder-Spielplatz OT Neuendorf






Inhalt

- Bestandsaufnahme Ist-Situation
- Arten der neuen Spielgeräte/Verbesserungen
- Positionen der neuen Spielgeräte
- Kosten der neuen Spielgeräte



Ist-Situation Neuendorf


- Fußballplatz
- Spielturm
- Doppelschaukel
- Wippe
- Schaukelpferd



Arten der neuen Spielgeräte

Espas Nestschaukel/Anbau:

- Kosten 1.919,47 € Brutto
- Platzbedarf L x B 800x297cm (Fallraum)
- Ausführung Stahl feuerverzinkt wie Bestandsgeräte
- Betonfundamente 70x50x50cm (4 Stück)




Broderstorf
Neuendorf

Arten der neuen Spielgeräte

Espas Dreier Reck:

- Kosten 718,76 € Brutto
- Platzbedarf L x B 740x380cm (Fallraum)
- Ausführung rot pulverbeschichtet
- Betonfundamente 50x50x50cm (4 Stück)



Broderstorf
Neuendorf

Arten der neuen Spielgeräte



Espas Hängematten-Schaukel line:

- Kosten 1473,22 € Brutto
- Platzbedarf L x B 680x312cm (Fallraum)
- Ausführung Stahl feuerverzinkt wie Bestandsgeräte
- Betonfundamente 80x80x80cm (2 Stück)



Zukünftiger Umbau Spielplatz

- Anbau Nestschaukel
- Pflastern der Basketballfläche 6x6m
- Aufbau Dreier-Reck
- Aufbau Hängemattenschaukel



Kostenübersicht Spielplatzerweiterung

➤ Nestschaukel	1.919,47 €
➤ Dreier-Reck	718,76 €
➤ Hängemattenschaukel	1.473,22 €
➤ Frachtkosten	315,35 €
➤ Gesamtkosten Spielgeräte (fix)	<u>4.146,45 €</u>
➤ Betonestrich 10 Fundamente ca. gesamt 2,24cbm	530,00 €
➤ Galabauer 2 MA/3 Tage ca.	2.900,00 €
➤ Spielsand 22cbm (bei 30cm Tiefe) ca. 70 Sack a 25kg	2.250,00 €
➤ Gesamtkosten Zubehör (variabel)	<u>5.680,00 €</u>
➤ Summe Spielgeräte + Zubehör Brutto	<u>9.826,45 €</u>









Spielplatz Looresheide - Basketballplatz -

Kontrollblatt zur Spielplatzüberwachung Nr. 1.1

Stadt/Gemeinde: **Amt Carbäk**
- Gemeinde Broderstorf

Spiel- und Bolzplatz (Ort, Straße) **OT Steinfeld
Öftenhävenener Weg**

Tag der Überprüfung: **14.06.2022**


Prüfer: **Hr. Schubert – Sicherheitsingenieur
Hr. Schubert – Fachkraft für Arbeitssicherheit**

jährliche Hauptinspektion

Gesetzliche Grundlage: **DIN EN 1176 / 77
DGUV Information 202-044**

[A] – Sicherheit vertretbar
[C] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur notwendig
[E] – Erfüllt nicht den gültigen Standard, Schließung umgehend, da unverantwortlich
[B] – Sicherheit vertretbar – aber Reparatur wird empfohlen
[D] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur kaum rentabel

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels/Bemerkung
1	Spielplatzschild	x					
2	Zugang (Tor usw.)	x					
3	Einfriedung (Zaun, Palisaden, Hecke usw.)	x					
4	Wege	x					
5	Bepflanzung (Bäume, Pilze, Pflanzen usw.)	x					
6	Papierkörbe	x					
7	Sauberkeit gesamte Anlage (Scherben, Papier usw.)	x					
8	Bänke						Keine Bänke vorhanden <i>2 Stück aufgestellt 2022</i>
9	Fallschutz	x					

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels/Bemerkung
10	Doppelschaukel	x					
11	TT-Tisch	x					
12	Sandkiste	x					
13	Karussell		x				 <p>Neuen Bodenbelag in Planung aufnehmen!</p>
14	Axiale Wippschaukel	x					
15	Kombigerät mit 2 Türmen Rutsche Kletterwand Kletternetz Sprossenwand Wackelsteg	x					
16	Bolztore (2 x – Kleinfeld)	x					1x mit Fangnetz


Schubert
 ELL/BFSH-Zertifizierter „Qualifizierter-Spielplatzprüfer“
 nach DIN 79161

Schubert GmbH
 für
 Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz
 Am Bleicherberg 1
 18311 Ribnitz-Damgarten
 Tel./Fax: (03821) 81 08 03

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels/Bemerkung
10.	2 x Fußballtore	x					


Schubert
 FLL/BFSH-Zertifizierter „Qualifizierter-Spielplatzprüfer“
 nach DIN 79161

Schubert GmbH
 für
 Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz
 Am Bleicherberg 1
 18311 Ribnitz-Damgarten
 Tel./Fax: (03821) 81 08 03

Kontrollblatt zur Spielplatzüberwachung Nr. 1.3

Stadt/Gemeinde: Amt Carbäk
- Gemeinde Broderstorf

Spiel- und Bolzplatz (Ort, Straße) Ortsteile Fienstorf
„Fienstorfer Mühle“

Tag der Überprüfung: 14.06.2022

Prüfer: Hr. Schubert – Sicherheitsingenieur
Hr. Schubert – Fachkraft für Arbeitssicherheit

jährliche Hauptinspektion


Gesetzliche Grundlage: DIN EN 1176 / 77
DGUV Information 202-044

[A] – Sicherheit vertretbar [B] - Sicherheit vertretbar – aber Reparatur wird empfohlen
 [C] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur notwendig [D] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur kaum rentabel
 [E] – Erfüllt nicht den gültigen Standard, Schließung umgehend, da unverantwortlich

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels/Bemerkung
1	Spielplatzschild	x					
2	Zugang (Tor usw.)	x					
3	Einfriedung (Zaun, Palisaden, Hecke usw.)	x					
4	Wege	x					
5	Bepflanzung (Bäume, Pilze, Pflanzen usw.)	x					
6	Papierkörbe	x					
7	Sauberkeit gesamte Anlage (Scherben, Papier usw.)	x					
8	Bänke	x					
9	Fallschutz	x					

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels/Bemerkung
10	Axiale Wippschaukel	x					
11	Einpunkt-Wippschaukel	x					
12	Spielkombination mit:						
	2 Türme	x					
	1 Rutsche	x					
	1 Kletterwand	x					
	1 Kletternetz	x					
	1 Hängebrücke	x					
13	Doppelschaukel h 40 cm	x					
14	Nestschaukel h 45 cm	x					
15	2 x Fußballtore (fest installiert, Alu)	x					Fangnetze reparieren
16	Volleyballständer mit Netz	x					
17	Unterstand (Holz)	x					

Hinweis: Rasen mähen!


Schubert
FLL/BFSH-Zertifizierter „Qualifizierter-Spielplatzprüfer“
nach DIN 79161

Schubert GmbH
für
Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz
Am Bleicherberg 1
18311 Ribnitz-Damgarten
Tel./Fax: (03821) 81 08 03

Kontrollblatt zur Spielplatzüberwachung Nr. 5.1

Stadt/Gemeinde: **Amt Carbäk**
 - Gemeinde Broderstorf -

Kinderspielplatz (Ort, Straße) **Broderstorf**
 „Moorweg“ (alte Kita, öffentl. Anlage)

Tag der Überprüfung: **14.06.2022**

Prüfer: **Hr. Schubert – Sicherheitsingenieur**
Hr. Schubert – Fachkraft für Arbeitssicherheit


jährliche Hauptinspektion

Gesetzliche Grundlage: **DIN EN 1176 / 77**

[A] – Sicherheit vertretbar [B] - Sicherheit vertretbar – aber Reparatur wird empfohlen
 [C] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur notwendig [D] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur kaum rentabel
 [E] – Erfüllt nicht den gültigen Standard, Schließung umgehend, da unverantwortlich

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
1	Spielplatzschild	x					
2	Zugang (Tor usw.)	x					
3	Einfriedung (Zaun, Palisaden, Hecke usw.)	x					
4	Wege	x					
5	Bepflanzung (Bäume, Pilze, Pflanzen usw.)	x					
6	Papierkörbe	x					
7	Sauberkeit gesamte Anlage (Scherben, Papier usw.)	x					
8	Bänke	x					
9	Fallschutz	x					

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
10	Kombigerät mit						
	- Rutsche	x					
	- Holzschräge mit Seil	x					
	- Aufstieg	x					
	-Podest	x					
	- Doppelschaukel	x					
	- Kletterleiter	x					
11	Klettergerüst (Metall)	x					
12							
13	Sandkasten	x					



Schubert

PLL/BFSH-Zertifizierter „Qualifizierter-Spielplatzprüfer“
nach DIN 79161

Schubert GmbH
für
Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz
Am Bleicherberg 1
18311 Ribnitz-Damgarten
Tel./Fax: (03821) 81 08 03

Kontrollblatt zur Spielplatzüberwachung Nr. 5.2

Stadt/Gemeinde: Amt Carbäk
- Gemeinde Broderstorf -

Kinderspielplatz (Ort, Straße) OT Ikendorf
Spielplatz


Tag der Überprüfung: 14.06.2022

Prüfer: Hr. Schubert – Sicherheitsingenieur
Hr. Schubert – Fachkraft für Arbeitssicherheit

[x] **jährliche Hauptinspektion**

Gesetzliche Grundlage: DIN EN 1176 / 77

[A] – Sicherheit vertretbar [B] - Sicherheit vertretbar – aber Reparatur wird empfohlen
 [C] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur notwendig [D] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur kaum rentabel
 [E] – Erfüllt nicht den gültigen Standard, Schließung umgehend, da unverantwortlich

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
1	Spielplatzschild	x					
2	Zugang (Tor usw.)	x					
3	Einfriedung (Zaun, Palisaden, Hecke usw.)				x		<div style="text-align: right;">   </div> <p style="text-align: right;">Abgrenzung zum Elektrozaun herstellen!</p>

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
4	Wege	x					
5	Bepflanzung (Bäume, Pilze, Pflanzen usw.)	x					
6	Papierkörbe	x					
7	Sauberkeit gesamte Anlage (Scherben, Papier usw.)	x					
8	Bänke	x					
9	Fallschutz	x					
10	Balancierbalken	x					
11	Doppelschaukel	x					
12	Sandkasten	x					


Schubert

FLL/BFSH-Zertifizierter „Qualifizierter-Spielplatzprüfer“
nach DIN 79161

Schubert GmbH
für
Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz
Am Bleicherberg 1
18311 Ribnitz-Damgarten
Tel./Fax: (03821) 81 08 03

Kontrollblatt zur Spielplatzüberwachung Nr. 5.3

Stadt/Gemeinde: **Amt Carbäk**
 - Gemeinde Broderstorf -

Kinderspielplatz (Ort, Straße **Broderstorf**
 „Kottwiesenring“

Tag der Überprüfung: **05.07.2022**

Prüfer: **Hr. Schubert – Fachkraft für Arbeitssicherheit**

jährliche Hauptinspektion

Gesetzliche Grundlage: **DIN EN 1176 / 77**

[A] – Sicherheit vertretbar [B] – Sicherheit vertretbar – aber Reparatur wird empfohlen
 [C] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur notwendig [D] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur kaum rentabel
 [E] – Erfüllt nicht den gültigen Standard, Schließung umgehend, da unverantwortlich

Lfd. Nr.	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
1	Spielplatzschild	x					
2	Zugang (Tor usw.)	x					
3	Einfriedung (Zaun, Palisaden, Hecke usw.)	x					
4	Wege	x					
5	Bepflanzung (Bäume, Pilze, Pflanzen usw.)	x					
6	Papierkörbe						Nicht vorhanden! z.Zt. Baustelle
7							
8	Bänke	x					
9	Fallschutz			x			Fallschutz ergänzen z.Zt. Hackschnitzel

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
10	Kombigerät mit:						
	Schrägaufstieg + Seil	x					
	2 Türmen	x					
	Wackelbrücke mit Ketten	x					
11	TT-Tisch	x					
12	Reifenschaukel	x					
13	3 Balancierbalken	x					

Schubert

PLL/BFSH-Zertifizierter „Qualifizierter-Spielplatzprüfer“
nach DIN 79161

Schubert GmbH

für

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz

Am Bleicherberg 1

18311 Ribnitz-Damgarten

Tel./Fax: (03821) 81 08 03

Kontrollblatt zur Spielplatzüberwachung Nr. 5.5

Stadt/Gemeinde: **Amt Carbäk**
 - Gemeinde Broderstorf -

Kinderspielplatz (Ort, Straße) **OT Neu Broderstorf**
„Hahnenkamp“

Tag der Überprüfung: **15.06.2022**

Prüfer: **Hr. Schubert – Sicherheitsingenieur**
Hr. Schubert – Fachkraft für Arbeitssicherheit

jährliche Hauptinspektion

Gesetzliche Grundlage: **DIN EN 1176 / 77**

[A] – Sicherheit vertretbar [B] - Sicherheit vertretbar – aber Reparatur wird empfohlen
 [C] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur notwendig [D] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur kaum rentabel
 [E] – Erfüllt nicht den gültigen Standard, Schließung umgehend, da unverantwortlich

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
1	Spielplatzschild	x					
2	Zugang (Tor usw.)	x					
3	Einfriedung (Zaun, Palisaden, Hecke usw.)	x					
4	Wege	x					
5	Bepflanzung (Bäume, Pilze, Pflanzen usw.)	x					
6	Papierkörbe	x					
7	Sauberkeit gesamte Anlage (Scherben, Papier usw.)	x					
8	Bänke	x					
9	Fallschutz	x					Hinweis: Regelmäßig auflockern und ergänzen, Rasen entfernen.

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
10	Balancierbalken (3 Teile)	x					
11	Axiale Wippschaukel (4 Sitze)	x					
12	Kletterturm (Metall) mit:						
	Aufstieg	x					
	Rutsche	x					
	Hangelstrecke	x					
	Doppelschaukel	x					
13	TT-Tisch	x					



Schubert

PLL/BFSH-Zertifizierter „Qualifizierter-Spielplatzprüfer“
nach DIN 79161

Schubert GmbH
für
Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz
Am Bleicherberg 1
18311 Ribnitz-Damgarten
Tel./Fax: (03821) 81 08 03

Kontrollblatt zur Spielplatzüberwachung Nr. 5.4

Stadt/Gemeinde: **Amt Carbäk**
 - Gemeinde Broderstorf -

Kinderspielplatz (Ort, Straße) **OT Neu Broderstorf**
„Roskastanienstraße“

Tag der Überprüfung: **14.06.2022**

Prüfer: **Hr. Schubert – Sicherheitsingenieur**
Hr. Schubert – Fachkraft für Arbeitssicherheit

jährliche Hauptinspektion

Gesetzliche Grundlage: **DIN EN 1176 / 77**

[A] – Sicherheit vertretbar [B] - Sicherheit vertretbar – aber Reparatur wird empfohlen
 [C] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur notwendig [D] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur kaum rentabel
 [E] – Erfüllt nicht den gültigen Standard, Schließung umgehend, da unverantwortlich

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
1	Spielplatzschild	x					
2	Zugang (Tor usw.)	x					
3	Einfriedung (Zaun, Palisaden, Hecke usw.)	x					Rasen mähen!
4	Wege	x					
5	Bepflanzung (Bäume, Pilze, Pflanzen usw.)	x					
6	Papierkörbe	x					
7	Sauberkeit gesamte Anlage (Scherben, Papier usw.)	x					
8	Bänke	x					
9	Fallschutz	x					

Lfd. Nr.	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
10	Sechs-Eck-Klettergerät (Metall)	x					
11	Sitzbank	x					



Schubert
 FLL/BFSH-Zertifizierter „Qualifizierter-Spielplatzprüfer“
 nach DIN 79161

Schubert GmbH
 für
 Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz
 Am Bleicherberg 1
 18311 Ribnitz-Damgarten
 Tel./Fax: (03821) 81 08 03

Kontrollblatt zur Spielplatzüberwachung Nr. 5.7

Stadt/Gemeinde: **Amt Carbäk**
 - Gemeinde Broderstorf -

Kinderspielplatz (Ort, Straße) **OT Pastow
 Haubenweg**

Tag der Überprüfung: **15.06.20222**

Prüfer: **Hr. Schubert – Sicherheitsingenieur
 Hr. Schubert – Fachkraft für Arbeitssicherheit**

jährliche Hauptinspektion

Gesetzliche Grundlage: **DIN EN 1176 / 77**

[A] – Sicherheit vertretbar [B] - Sicherheit vertretbar – aber Reparatur wird empfohlen
 [C] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur notwendig [D] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur kaum rentabel
 [E] – Erfüllt nicht den gültigen Standard, Schließung umgehend, da unverantwortlich

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
1	Spielplatzschild	x					
2	Zugang (Tor usw.)	x					
3	Einfriedung (Zaun, Palisaden, Hecke usw.)	x					
4	Wege	x					
5	Bepflanzung (Bäume, Pilze, Pflanzen usw.)	x					
6	Papierkörbe	x					
7	Sauberkeit gesamte Anlage (Scherben, Papier usw.)	x					
8	Bänke	x					
9	Fallschutz	x					

Lfd. Nr.	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
10	Doppelschaukel	x					
11	Nestschaukel (h 50 cm)	x					
12	Einpunkt-Wippschaukel	x					
13	Axiale Wippschaukel	x					
14	Spielkombination mit:						
	2 Türmen	x					
	Rutsche	x					
	Kletterwand	x					
	Kletternetz	x					
	Kletterstange	x					
	Aufstieg (3Sprossen)	x					
	Kletterbrücke	x					



Schubert

FLL/BFSH-Zertifizierter „Qualifizierter-Spielplatzprüfer“
nach DIN 79161

Schubert GmbH
für
Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz
Am Bleicherberg 1
18311 Ribnitz-Damgarten
Tel./Fax: (03821) 81 08 03

Kontrollblatt zur Spielplatzüberwachung Nr. 5.8

Stadt/Gemeinde: **Amt Carbäk**
 - Gemeinde Broderstorf -

Kinderspielplatz (Ort, Straße) **OT Pastow**
„Am Karpfenteich“

Tag der Überprüfung: **16.06.2022**

Prüfer: **Hr. Schubert – Sicherheitsingenieur**
Hr. Schubert – Fachkraft für Arbeitssicherheit


jährliche Hauptinspektion

Gesetzliche Grundlage: **DIN EN 1176 / 77**

[A] – Sicherheit vertretbar [B] - Sicherheit vertretbar – aber Reparatur wird empfohlen
 [C] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur notwendig [D] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur kaum rentabel
 [E] – Erfüllt nicht den gültigen Standard, Schließung umgehend, da unverantwortlich

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
1	Spielplatzschild	x					
2	Zugang (Tor usw.)	x					
3	Einfriedung (Zaun, Palisaden, Hecke usw.)	x					
4	Wege	x					
5	Bepflanzung (Bäume, Pilze, Pflanzen usw.)	x					
6	Papierkörbe	x					
7	Sauberkeit gesamte Anlage (Scherben, Papier usw.)	x					
8	Bänke	x					
9	Fallschutz	x					

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
10	Nestschaukel h 50 cm	x					 16.6.2022
11	Kletterparcours mit:	x					 16.6.2022
	Aufstieg 5 Sprossen	x					 16.6.2022
	Rutsche	x					
	Balancierteller 4 x	x					
	2 Ebenen	x					
	Kletterwände 4 x	x					
	Feste Nestschaukel mit 4 Aufstiegen	x					
	Kletterwand	x					
	Kletterseil	x					
	3 x Planken	x					
	Aufstieg mit 5 Sprossen	x					
	2 Hangseile mit Aufstieg	x					


Schubert
 FLL/BFSH-Zertifizierter, Qualifizierter Spielplatzprüfer*
 nach DIN 79161
 Schubert GmbH
 für
 Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz
 Am Bleicherberg 1
 18311 Ribnitz-Damgarten
 Tel./Fax: (03821) 81 08 03

Kontrollblatt zur Spielplatzüberwachung Nr. 5.9

Stadt/Gemeinde: **Amt Carbäk**
 - Gemeinde Broderstorf -

Spiel- und Bolzplatz (Ort, Straße) **OT Neuendorf**
 „Uschis Gasthof“

Tag der Überprüfung: **14.06.2022**

Prüfer: **Hr. Schubert – Sicherheitsingenieur**
Hr. Schubert – Fachkraft für Arbeitssicherheit


jährliche Hauptinspektion

Gesetzliche Grundlage: **DIN EN 1176 / 77**
DGUV Information 202-044

[A] – Sicherheit vertretbar [B] – Sicherheit vertretbar – aber Reparatur wird empfohlen
 [C] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur notwendig [D] – Sicherheit nicht vertretbar – Reparatur kaum rentabel
 [E] – Erfüllt nicht den gültigen Standard, Schließung umgehend, da unverantwortlich

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
1	Spielplatzschild	x					
2	Zugang (Tor usw.)	x					
3	Einfriedung (Zaun, Palisaden, Hecke usw.)	x					
4	Wege	x					
5	Bepflanzung (Bäume, Pilze, Pflanzen usw.)	x					
6	Papierkörbe	x					
7	Sauberkeit gesamte Anlage (Scherben, Papier usw.)	x					
8	Bänke	x					
9	Fallschutz	x					

Lfd. Nr.:	Einrichtung/ Spielgerät	A	B	C	D	E	Art des Mangels
10	2 Kleinfeldtore Alu, fest verankert	x					
11	1 Basketballkorb	x					
12	Doppelschaukel	x					
13	Turmkombination mit: 2 Türmen Rutsche Kletterwand Kletternetz Kletterstange Aufstieg (3 Sprossen) Kletterbrücke	x x x x x x					
14	Fedegerät (Auto)	x					
15	Axiale Wippschaukel mit 4 Sitzen	x					


Schubert

PLL/BFSH-Zertifizierter „Qualifizierter-Spielplatzprüfer“
nach DIN 79161

Schubert GmbH
für
Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz
Am Bleicherberg 1
18311 Ribnitz-Damgarten
Tel./Fax: (03821) 81 08 03

Übersicht Spielplatz-Ausstattung Gemeinde Broderstorf											
	Steinfeld			Broderstorf				Pastow			
	Öften-hävener Weg	Dorfstraße	Fienstorfer Mühle	Moorweg	Ikendorf/ Am Dorfteich	Kottwiesenring	Hahnenkamp	Rosskastanienstraße	Haubenweg	Am Karpfenteich	Neuendorf
Unterstand			V								
Basketballkorb		V									V
Volleyballständer mit Netz			V								
Doppelschaukel	V		V		V		V		V		
TT-Tisch	V					V	V				
Sandkiste	V			V	V						
Karussell	V										
Axiale Wippschaukel	V		V				V		V		V 4 Sitze
Kombigerät	V		V	V		V	V		V	V	V
2 Türme	x		x			x			x		x
Rutsche	x		x	x			x		x	x	x
Kletterwand	x		x						x	4x	x
Kletternetz	x		x						x		x
Sprossenwand	x										
Wackelsteg	x					x				x	
Hängebrücke			x						x		x
Holzschräge mit Seil				x		x					
Aufstieg				x			x		x	x 5 Sprossen	x 3 Sprossen
Podest				x							
Hangelstrecke							x				
Kletterseil										x	
Kletterstange									x		x
Einpunkt-Wippschaukel			V						V		
Federgerät Auto											V
Nestschaukel			V						V	V	
Reifenschaukel						V					
Klettergerüst				V				V Sechseck			
Balancierbalken					V	V	V				
Bolztore	2x Kleinfeld	2x Fußball	2*Fußball								2 xKleinfeld